




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637966240

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	20/03/2026	26006089			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD.</p> <p>6.2.5.a.2. SIEGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse</p> <p>6.2.6.a.2. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales), AVD.</p> <p>8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important</p> <p>8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé</p> <p>Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel grave. Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site https://histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
19/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : 5971S084					
(9) RAISON SOCIALE : BS CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0690171398 82 RUE CHARLES TONDU 97150 ST MARTIN					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 971S1120 SIGNATURE : 					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
0013-COM (F)	07/10/2022	22/06/2016			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	DUSTER				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
UU1HSDCJ655025893	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10DACVP000M939	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation.					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
47497					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.0m/Km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3%		3%		
Forces verticales :	768daN		516daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	301daN	293daN	184daN	177daN	
Déséquilibre (<20%):	3%		4%		
Forces de freinage (efficacité) :	301daN	293daN	184daN	177daN	
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	74%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	23%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-2.0%	-2.3%			