EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 637966199

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/03/2026	26006048

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S971S084

(9) RAISON SOCIALE : **BS CONTROLE AUTO**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0690171398
82 RUE CHARLES TONDU
97150 ST MARTIN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1120
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
0054-COM (F)	04/08/2017	04/08/2017

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	FRONTIER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
3N6CD33B8ZK376383	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
D33	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

72203

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV.
4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARG,ARD.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.
6.2.5.a.2. SIEGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AVG,ARG,AVD,ARD.
8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé
Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel grave. Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site https://histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		7%	
Forces verticales :	980daN		824daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	425daN	389daN	297daN	218daN
Déséquilibre (<20%):	9%		27%	
Forces de freinage (efficacité) :	425daN	389daN	297daN	218daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	73%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-0.6%	-0.8%		